

# DS

## **PROBLEMAS DE PLACA**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO CARGA (A MENOS QUE SEA UNA REPARACION DE LA ENTRADA DE LUZ 30 € + I.V.A.)

-NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE LA LUZ DE CARGA PERO NO ENCIENDE

-SE QUEDA LA LUZ VERDE ENCENDIDA PERO NO SALE IMAGEN

-SE ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA (PANTALLAZO)

#### **IMPORTANTE:**

-ESTA REPARACION NO INCLUYE EL CAMBIO DE PLACA BASE SOLO REPARACION DE ESTA. SI FUERA CAMBIO DE PLACA PASARIAMOS PRESUPUESTO.

-EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUN COMPONENTE PUEDE HACER QUE LA VIDEOCONSOLA NO ENCIENDA. EN ESTE CASO SE COBRARIA LA REPARACION DEL COMPONENTE REPARADO.

## **CAMBIO DE PANTALLA SUPERIOR**

### **PRECIO P.V.P: 38 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN PERO EN LA OTRA SI

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA

#### **IMPORTANTE:**

-PUEDE SER QUE LA PANTALLA SUPERIOR NO FUNCIONE POR CULPA DEL FLEJE DE UNION CON LA PLACA BASE. P.V.P: 33 € + I.V.A.

-REPARACION DE ESTOS DOS COMPONENTES PANTALLA + FLEJE DE UNION P.V.P: 42 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE PANTALLA INFERIOR**

### **PRECIO P.V.P: 38 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN PERO EN LA OTRA SI

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA

#### **IMPORTANTE:**

-SI LA REPARACION INCLUYERA LA PANTALLA TACTIL EL P.V.P: 42 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE PANTALLA TACTIL**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-AL TOCAR LA PANTALLA TACTIL NO HACE CASO O HACE EFECTO EN OTRO PUNTO DE LA PANTALLA NO TOCADO.

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS DS**

### **PRECIO P.V.P: 34 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE QUE HAY JUEGO DENTRO

-NO SACA EL JUEGO

-NO ENTRA EL JUEGO

## **CAMBIO DE BOTONERA, WIFI O MICROFONO**

**PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-ALGUN BOTON NO HACE EFECTO AL ACCIONARLO (VOLUMEN, DIRECCION, R1, ENCENDIDO...)

## **CAMBIO DE CARCASA TOTAL O PARCIAL**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-SI LA CARCASA TIENE ALGUN TIPO DE DESPERFECTO O SIMPLEMENTE QUIERE CAMBIAR DE COLOR.

**IMPORTANTE:**

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CAMBIO DE CARCASA TOTAL O PARCIAL + FLEJE PANTALLA SUPERIOR**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-SI LA CARCASA TIENE ALGUN TIPO DE DESPERFECTO Y LA PANTALLA DE ARRIBA NO FUNCIONA POR CULPA DEL FLEJE QUE ESTA RAJADO O DAÑADO.

**IMPORTANTE:**

-ESTA AVERIA SE PRODUCE PRINCIPALMENTE POR EL DETERIORO DE LA CARCASA EN SU UNION DE LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE LA CONSOLA, ESTA ROTURA DE LA CARCASA NORMALMENTE PRODUCE DETERIOROS DEL FLEJE, YA QUE PASA POR DICHO PUNTO DE LA CARCASA.

-ESTA ROTURA A VECES CONLLEVA UNA AVERIA EN LA PLACA BASE SI FUERA ASI SE MANDARIA UN PRESUPUESTO.

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CONSOLA PARTIDA EN DOS**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-CUANDO LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR DE LA CONSOLA ESTAN TOTALMENTE SEPARADAS.

**IMPORTANTE:**

-ESTA ROTURA A VECES CONLLEVA UNA AVERIA EN LA PLACA BASE SI FUERA ASI SE MANDARIA UN PRESUPUESTO.

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

# DSLite

## **PROBLEMAS DE PLACA**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO CARGA (A MENOS QUE SEA UNA REPARACION DE LA ENTRADA DE LUZ 30 € + I.V.A.)

-NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE LA LUZ DE CARGA PERO NO ENCIENDE

-SE QUEDA LA LUZ VERDE ENCENDIDA PERO NO SALE IMAGEN

-SE ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA (PANTALLAZO)

#### **IMPORTANTE:**

-ESTA REPARACION NO INCLUYE EL CAMBIO DE PLACA BASE SOLO REPARACION DE ESTA. SI FUERA CAMBIO DE PLACA PASARIAMOS PRESUPUESTO.

-EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUN COMPONENTE PUEDE HACER QUE LA VIDEOCONSOLA NO ENCIENDA. EN ESTE CASO SE COBRARIA LA REPARACION DEL COMPONENTE REPARADO.

## **CAMBIO DE PANTALLA SUPERIOR**

### **PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA SUPERIOR NO SALE IMAGEN PERO SI EN LA INFERIOR

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA EN LA PANTALLA SUPERIOR.

## **CAMBIO DE PANTALLA INFERIOR**

### **PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN PERO EN LA OTRA SI

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA

#### **IMPORTANTE:**

-SI LA REPARACION INCLUYERA LA PANTALLA TACTIL EL P.V.P: 40 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE PANTALLA TACTIL**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-AL TOCAR LA PANTALLA TACTIL NO HACE CASO O HACE EFECTO EN OTRO PUNTO DE LA PANTALLA NO TOCADO.

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS DS**

### **PRECIO P.V.P: 34 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE QUE HAY JUEGO DENTRO

-NO SACA EL JUEGO

-NO ENTRA EL JUEGO

## **CAMBIO DE BOTONERA, WIFI O MICROFONO**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-ALGUN BOTON NO HACE EFECTO AL ACCIONARLO (VOLUMEN, DIRECCION, R1,ENCENDIDO...)

## **CAMBIO DE CARCASA TOTAL O PARCIAL**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-SI LA CARCASA TIENE ALGUN TIPO DE DESPERFECTO O SIMPLEMENTE QUIERE CAMBIAR DE COLOR.

**IMPORTANTE:**

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CAMBIO DE CARCASA TOTAL O PARCIAL + PANTALLA SUPERIOR**

**PRECIO P.V.P: 50 € + I.V.A.**

-SI LA CARCASA TIENE ALGUN TIPO DE DESPERFECTO Y LA PANTALLA DE ARRIBA NO FUNCIONA POR CULPA DEL FLEJE QUE ESTA RAJADO O DAÑADO (A DIFERENCIA DE LA DS NO ES UN FLEJE APARTE SINO INCORPORADO EN LA PANTALLA Y HAY QUE CAMBIAR LA PANTALLA SUPERIOR).

**IMPORTANTE:**

-ESTA AVERIA SE PRODUCE PRINCIPALMENTE POR EL DETERIORO DE LA CARCASA EN SU UNION DE LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE LA CONSOLA, ESTA ROTURA DE LA CARCASA NORMALMENTE PRODUCE DETERIOROS DEL FLEJE, YA QUE PASA POR DICHO PUNTO DE LA CARCASA.

-ESTA ROTURA A VECES CONLLEVA UNA AVERIA EN LA PLACA BASE SI FUERA ASI SE MANDARIA UN PRESUPUESTO.

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CONSOLA PARTIDA EN DOS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-CUANDO LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR DE LA CONSOLA ESTAN TOTALMENTE SEPARADAS.

**IMPORTANTE:**

-ESTA ROTURA A VECES CONLLEVA UNA AVERIA EN LA PLACA BASE SI FUERA ASI SE MANDARIA UN PRESUPUESTO.

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

# DSI

## **PROBLEMAS DE PLACA**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO CARGA (A MENOS QUE SEA UNA REPARACION DE LA ENTRADA DE LUZ 30 € + I.V.A.)

-NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE LA LUZ DE CARGA PERO NO ENCIENDE

-SE QUEDA LA LUZ VERDE ENCENDIDA PERO NO SALE IMAGEN

-SE ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA (PANTALLAZO)

#### **IMPORTANTE:**

-ESTA REPARACION NO INCLUYE EL CAMBIO DE PLACA BASE SOLO REPARACION DE ESTA. SI FUERA CAMBIO DE PLACA PASARIAMOS PRESUPUESTO.

-EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUN COMPONENTE PUEDE HACER QUE LA VIDEOCONSOLA NO ENCIENDA. EN ESTE CASO SE COBRARIA LA REPARACION DEL COMPONENTE REPARADO.

## **CAMBIO DE PANTALLA SUPERIOR**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA SUPERIOR NO SALE IMAGEN PERO SI EN LA INFERIOR

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA EN LA PANTALLA SUPERIOR.

## **CAMBIO DE PANTALLA INFERIOR**

### **PRECIO P.V.P: 37 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN PERO EN LA OTRA SI

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA

#### **IMPORTANTE:**

-SI LA REPARACION INCLUYERA LA PANTALLA TACTIL EL P.V.P: 42 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE PANTALLA TACTIL**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-AL TOCAR LA PANTALLA TACTIL NO HACE CASO O HACE EFECTO EN OTRO PUNTO DE LA PANTALLA NO TOCADO.

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS DS**

### **PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE QUE HAY JUEGO DENTRO

-NO SACA EL JUEGO

-NO ENTRA EL JUEGO

## **CAMBIO DE BOTONERA, WIFI O MICROFONO**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-ALGUN BOTON NO HACE EFECTO AL ACCIONARLO (VOLUMEN, DIRECCION, R1,ENCENDIDO...)

## **CAMBIO DE CAMARA**

**PRECIO P.V.P: 50 € + I.V.A.**

-LAS CAMARAS NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE

## **CAMBIO DE CARCASA TOTAL O PARCIAL**

**PRECIO P.V.P: 49 € + I.V.A.**

-SI LA CARCASA TIENE ALGUN TIPO DE DESPERFECTO O SIMPLEMENTE QUIERE CAMBIAR DE COLOR.

**IMPORTANTE:**

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CAMBIO DE CARCASA TOTAL O PARCIAL + PANTALLA SUPERIOR**

**PRECIO P.V.P: 64 € + I.V.A.**

-SI LA CARCASA TIENE ALGUN TIPO DE DESPERFECTO Y LA PANTALLA DE ARRIBA NO FUNCIONA POR CULPA DEL FLEJE QUE ESTA RAJADO O DAÑADO (A DIFERENCIA DE LA DS NO ES UN FLEJE APARTE SINO INCORPORADO EN LA PANTALLA Y HAY QUE CAMBIAR LA PANTALLA SUPERIOR).

**IMPORTANTE:**

-ESTA AVERIA SE PRODUCE PRINCIPALMENTE POR EL DETERIORO DE LA CARCASA EN SU UNION DE LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE LA CONSOLA, ESTA ROTURA DE LA CARCASA NORMALMENTE PRODUCE DETERIOROS DEL FLEJE, YA QUE PASA POR DICHO PUNTO DE LA CARCASA.

-ESTA ROTURA A VECES CONLLEVA UNA AVERIA EN LA PLACA BASE SI FUERA ASI SE MANDARIA UN PRESUPUESTO.

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CONSOLA PARTIDA EN DOS**

**PRECIO P.V.P: CONSULTAR**

-CUANDO LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR DE LA CONSOLA ESTAN TOTALMENTE SEPARADAS.

**IMPORTANTE:**

-ESTA ROTURA A VECES CONLLEVA UNA AVERIA EN LA PLACA BASE SI FUERA ASI SE MANDARIA UN PRESUPUESTO.

-ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

# PSP

## **PROBLEMAS DE PLACA**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO CARGA (A MENOS QUE SEA UNA REPARACION DE LA ENTRADA DE LUZ 36 € + I.V.A.)

-NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE LA LUZ DE CARGA PERO NO ENCIENDE

-SE QUEDA LA LUZ VERDE ENCENDIDA PERO NO SALE IMAGEN

-SE ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA (PANTALLAZO)

#### **IMPORTANTE:**

-ESTA REPARACION NO INCLUYE EL CAMBIO DE PLACA BASE SOLO REPARACION DE ESTA. SI FUERA CAMBIO DE PLACA PASARIAMOS PRESUPUESTO.

-EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUN COMPONENTE PUEDE HACER QUE LA VIDEOCONSOLA NO ENCIENDA. EN ESTE CASO SE COBRARIA LA REPARACION DEL COMPONENTE REPARADO.

## **CAMBIO DE PANTALLA**

### **PRECIO P.V.P: 59 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA.

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS**

### **PRECIO P.V.P: 49 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE QUE HAY JUEGO DENTRO

#### **IMPORTANTE:**

-ALGUNAS VECES EL LECTOR NO FUNCIONA POR UN PROBLEMA EN PLACA SI FUERA ASI SE COBRARIA REPARACION DE PLACA MIENTRAS EL LECTOR NO ESTUVIERA AVERIADO. SI SE TUVIERA QUE REPARAR PLACA Y LECTOR EL P.V.P SERIA 60 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE BOTONERA**

### **PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-ALGUN BOTON NO HACE EFECTO AL ACCIONARLO (VOLUMEN, DIRECCION, R1, ENCENDIDO...)

## **CAMBIO JOYSTICK ANALOGICO (SETA)**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-LOS JUGADORES EN LAS PARTIDAS SE MUEVEN SOLOS.

-AL MOVERLO HACIA LOS LATERALES NO VUELVE AL SITIO (SE ENGANCHA)

-SE HA PARTIDO

## **CAMBIO LECTOR DE TARJETAS**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

- NO RECONOCE LA TARJETA MEMORY STICK PRO DUO
- NO CARGA LOS DATOS GUARDADOS

## **CAMBIO PUERTA UMD (JUEGOS)**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

- LA PUERTA UMD ESTA DESCOLGADA
- NO EJERCE PRESION AL CERRARSE

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CAMBIO CARCASA DELANTERA**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

- FRONTAL RAYADO O DAÑADO PERJUDICANDO A LA VISION DEL JUGADOR

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO DE CARCASA COMPLETA**

**PRECIO P.V.P: 47 € + I.V.A.**

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO CARCASA DELANTERA + PANTALLA**

**PRECIO P.V.P: 69 €**

- FRONTAL RAYADO O DAÑADO PERJUDICANDO A LA VISION DEL JUGADOR
- LA PANTALLA NO SALE IMAGEN
- LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA.

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

# PSP2000

## **PROBLEMAS DE PLACA**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO CARGA (A MENOS QUE SEA UNA REPARACION DE LA ENTRADA DE LUZ 36 € + I.V.A.)

-NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE LA LUZ DE CARGA PERO NO ENCIENDE

-SE QUEDA LA LUZ VERDE ENCENDIDA PERO NO SALE IMAGEN

-SE ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA (PANTALLAZO)

#### **IMPORTANTE:**

-ESTA REPARACION NO INCLUYE EL CAMBIO DE PLACA BASE SOLO REPARACION DE ESTA. SI FUERA CAMBIO DE PLACA PASARIAMOS PRESUPUESTO.

-EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUN COMPONENTE PUEDE HACER QUE LA VIDEOCONSOLA NO ENCIENDA. EN ESTE CASO SE COBRARIA LA REPARACION DEL COMPONENTE REPARADO.

## **CAMBIO DE PANTALLA**

### **PRECIO P.V.P: 69 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA.

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS**

### **PRECIO P.V.P: 48 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE QUE HAY JUEGO DENTRO

#### **IMPORTANTE:**

-ALGUNAS VECES EL LECTOR NO FUNCIONA POR UN PROBLEMA EN PLACA SI FUERA ASI SE COBRARIA REPARACION DE PLACA MIENTRAS EL LECTOR NO ESTUVIERA AVERIADO. SI SE TUVIERA QUE REPARAR PLACA Y LECTOR EL P.V.P SERIA 60 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE BOTONERA**

### **PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-ALGUN BOTON NO HACE EFECTO AL ACCIONARLO (VOLUMEN, DIRECCION, R1, ENCENDIDO...)

## **CAMBIO JOYSTICK ANALOGICO (SETA)**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-LOS JUGADORES EN LAS PARTIDAS SE MUEVEN SOLOS.

-AL MOVERLO HACIA LOS LATERALES NO VUELVE AL SITIO (SE ENGANCHA)

-SE HA PARTIDO

## **CAMBIO LECTOR DE TARJETAS**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

- NO RECONOCE LA TARJETA MEMORY STICK PRO DUO
- NO CARGA LOS DATOS GUARDADOS

## **CAMBIO PUERTA UMD (JUEGOS)**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

- LA PUERTA UMD ESTA DESCOLGADA
- NO EJERCE PRESION AL CERRARSE

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CAMBIO CARCASA DELANTERA**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

- FRONTAL RAYADO O DAÑADO PERJUDICANDO A LA VISION DEL JUGADOR

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO DE CARCASA COMPLETA**

**PRECIO P.V.P: 47 € + I.V.A.**

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO CARCASA DELANTERA + PANTALLA**

**PRECIO P.V.P: 79 €**

- FRONTAL RAYADO O DAÑADO PERJUDICANDO A LA VISION DEL JUGADOR
- LA PANTALLA NO SALE IMAGEN
- LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA.

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

# PSP3000

## **PROBLEMAS DE PLACA**

### **PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO CARGA (A MENOS QUE SEA UNA REPARACION DE LA ENTRADA DE LUZ 36 € + I.V.A.)

-NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE LA LUZ DE CARGA PERO NO ENCIENDE

-SE QUEDA LA LUZ VERDE ENCENDIDA PERO NO SALE IMAGEN

-SE ENCIENDE PERO ENSEGUIDA SE APAGA (PANTALLAZO)

#### **IMPORTANTE:**

-ESTA REPARACION NO INCLUYE EL CAMBIO DE PLACA BASE SOLO REPARACION DE ESTA. SI FUERA CAMBIO DE PLACA PASARIAMOS PRESUPUESTO.

-EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUN COMPONENTE PUEDE HACER QUE LA VIDEOCONSOLA NO ENCIENDA. EN ESTE CASO SE COBRARIA LA REPARACION DEL COMPONENTE REPARADO.

## **CAMBIO DE PANTALLA**

### **PRECIO P.V.P: 58 € + I.V.A.**

-LA PANTALLA NO SALE IMAGEN

-LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA.

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS**

### **PRECIO P.V.P: 48 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE QUE HAY JUEGO DENTRO

#### **IMPORTANTE:**

-ALGUNAS VECES EL LECTOR NO FUNCIONA POR UN PROBLEMA EN PLACA SI FUERA ASI SE COBRARIA REPARACION DE PLACA MIENTRAS EL LECTOR NO ESTUVIERA AVERIADO. SI SE TUVIERA QUE REPARAR PLACA Y LECTOR EL P.V.P SERIA 60 € + I.V.A.

## **CAMBIO DE BOTONERA**

### **PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-ALGUN BOTON NO HACE EFECTO AL ACCIONARLO (VOLUMEN, DIRECCION, R1, ENCENDIDO...)

## **CAMBIO JOYSTICK ANALOGICO (SETA)**

### **PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-LOS JUGADORES EN LAS PARTIDAS SE MUEVEN SOLOS.

-AL MOVERLO HACIA LOS LATERALES NO VUELVE AL SITIO (SE ENGANCHA)

-SE HA PARTIDO

## **CAMBIO LECTOR DE TARJETAS**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

- NO RECONOCE LA TARJETA MEMORY STICK PRO DUO
- NO CARGA LOS DATOS GUARDADOS

## **CAMBIO PUERTA UMD (JUEGOS)**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

- LA PUERTA UMD ESTA DESCOLGADA
- NO EJERCE PRESION AL CERRARSE

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES.

## **CAMBIO CARCASA DELANTERA**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

- FRONTAL RAYADO O DAÑADO PERJUDICANDO A LA VISION DEL JUGADOR

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO DE CARCASA COMPLETA**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO CARCASA DELANTERA + PANTALLA**

**PRECIO P.V.P: 68 €**

- FRONTAL RAYADO O DAÑADO PERJUDICANDO A LA VISION DEL JUGADOR
- LA PANTALLA NO SALE IMAGEN
- LA IMAGEN SALE DISTORSIONADA.

**IMPORTANTE:**

- ANTES DE CAMBIAR LA CARCASA CONSULTAR STOCKS DE COLORES DISPONIBLES

# PSTWO

## **CAMBIO LECTOR JUEGOS**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-CUANDO EL LECTOR NO RECONOCE LOS JUEGOS O PELICULAS

## **CAMBIO BOTON ON/OFF**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-CUANDO LA CONSOLA NO ENCIENDE POR CULPA DE LA BOTONERA

-LA BOTONERA FALLA AL PULSARLA

## **REPARACION EN PLACA**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO ENCIENDE

## **CAMBIO PUERTO DE MANDOS Y MEMORY CARD**

**PRECIO P.V.P: 35 € +I.V.A.**

-NO RECONOCE LOS MANDOS

-NO RECONOCE LAS TARJETAS DE MEMORIA

## **CAMBIO DE VENTILADOR**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA SE CALIENTA DEMASIADO

-NO SE MUEVE EL VENTILADOR.

## **CAMBIO CONEXIÓN ENTRADA DE CORRIENTE**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-NO ENTRA CORRIENTE EN LA CONSOLA

-AL MOVER LA CONEXIÓN CON EL CABLE SE ENCIENDE Y SE APAGA

# PS2

## **CAMBIO DE LECTOR**

**PRECIO P.V.P: 50 € + I.V.A.**

-CUANDO EL LECTOR NO RECONOCE JUEGOS O PELICULAS

## **CAMBIO BOTON ON/OFF**

**PRECIO P.V.P: 34 € + I.V.A.**

-CUANDO LA CONSOLA NO ENCIENDE POR CULPA DE LA BOTONERA

-LA BOTONERA FALLA AL PULSARLA

## **REPARACION EN PLACA**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO ENCIENDE

## **CAMBIO PUERTO DE MANDOS Y MEMORY CARD**

**PRECIO P.V.P: 35 € +I.V.A.**

-NO RECONOCE LOS MANDOS

-NO RECONOCE LAS TARJETAS DE MEMORIA

## **CAMBIO DE VENTILADOR**

**PRECIO P.V.P: 30 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA SE CALIENTA DEMASIADO

-NO SE MUEVE EL VENTILADOR.

## **CAMBIO CONEXIÓN ENTRADA DE CORRIENTE**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-NO ENTRA CORRIENTE EN LA CONSOLA

-AL MOVER LA CONEXIÓN CON EL CABLE SE ENCIENDE Y SE APAGA

## **REPARACION BANDEJA DE JUEGOS**

**PRECIO P.V.P: 34 € + I.V.A.**

-NO EXTRAE LOS JUEGOS

-NO SE ABRE LA BANDEJA

## **LIMPIEZA Y CALIBRADO DE LENTE**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE LOS JUEGOS O PELICULAS

**IMPORTANTE:**

-NO SIEMPRE SE CONSIGUE REPARAR EL LECTOR

# PS3

## **CAMBIO DE LECTOR**

**PRECIO P.V.P: 80 € + I.V.A.**

-CUANDO EL LECTOR NO RECONOCE JUEGOS O PELICULAS

## **REPARACION EN PLACA**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE PERO NO SALE IMAGEN

-SALE IMAGEN PERO NO DEJA MOVER EL MENU

### **IMPORTANTE:**

-NO REPARAMOS EL PROBLEMA DE LA LUZ AMARILLA NI LAS AVERIAS RELACIONADAS CON ESTE PROBLEMA.

## **CAMBIO DE VENTILADOR**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA SE CALIENTA DEMASIADO

-NO SE MUEVE EL VENTILADOR.

## **CAMBIO CONEXIÓN ENTRADA DE CORRIENTE**

**PRECIO P.V.P: 35 € + I.V.A.**

-NO ENTRA CORRIENTE EN LA CONSOLA

-AL MOVER LA CONEXIÓN CON EL CABLE SE ENCIENDE Y SE APAGA

## **PROBLEMAS ABSORCIÓN DE JUEGOS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO EXTRAE LOS JUEGOS

-NO SE ABRE LA BANDEJA

## **LIMPIEZA DE CONSOLA Y CALIBRADO DE LENTE**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-DESMONTAJE COMPLETO DE LA CONSOLA Y LIMPIEZA, INCLUYENDO LECTOR.

### **IMPORTANTE:**

-AYUDA A EVITAR LA LUZ AMARILLA.

## **CAMBIO DE LECTOR DE TARJETAS**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE LAS TARJETAS DE MEMORIA

## **CAMBIO DISCO DURO A 500 GB**

**PRECIO P.V.P: 80 € + I.V.A**

## **CAMBIO FUENTE DE ALIMENTACION**

**PRECIO P.V.P: 62 € + I.V.A.**

-NO ENCIENDE LA CONSOLA

-LA CONSOLA SE APAGA AL POCO TIEMPO DE ENCENDERSE

# PS3 SLIM

## **CAMBIO DE LECTOR**

**PRECIO P.V.P: 88 € + I.V.A.**

-CUANDO EL LECTOR NO RECONOCE JUEGOS O PELICULAS

## **REPARACION EN PLACA**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE PERO NO SALE IMAGEN

-SALE IMAGEN PERO NO DEJA MOVER EL MENU

### **IMPORTANTE:**

-NO REPARAMOS EL PROBLEMA DE LA LUZ AMARILLA NI LAS AVERIAS RELACIONADAS CON ESTE PROBLEMA.

## **CAMBIO DE VENTILADOR**

**PRECIO P.V.P: 60 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA SE CALIENTA DEMASIADO

-NO SE MUEVE EL VENTILADOR.

## **CAMBIO CONEXIÓN ENTRADA DE CORRIENTE**

**PRECIO P.V.P: 45 € + I.V.A.**

-NO ENTRA CORRIENTE EN LA CONSOLA

-AL MOVER LA CONEXIÓN CON EL CABLE SE ENCIENDE Y SE APAGA

## **PROBLEMAS ABSORCIÓN DE JUEGOS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO EXTRAE LOS JUEGOS

-NO SE ABRE LA BANDEJA

## **LIMPIEZA DE CONSOLA Y CALIBRADO DE LENTE**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-DESMONTAJE COMPLETO DE LA CONSOLA Y LIMPIEZA, INCLUYENDO LECTOR.

### **IMPORTANTE:**

-AYUDA A EVITAR LA LUZ AMARILLA.

## **CAMBIO DISCO DURO A 500 GB**

**PRECIO P.V.P: 80 € + I.V.A**

# XBOX 360

## **CAMBIO DE LECTOR**

**PRECIO P.V.P: 60 € + I.V.A.**

-CUANDO EL LECTOR NO RECONOCE JUEGOS O PELICULAS

## **REPARACION EN PLACA**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE PERO NO SALE IMAGEN

-SALE IMAGEN PERO NO DEJA MOVER EL MENU

**IMPORTANTE:**

-NO REPARAMOS LAS 3 LUCES ROJAS NI AVERIAS RELACIONADAS

## **CAMBIO DE VENTILADOR**

**PRECIO P.V.P: 50 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA SE CALIENTA DEMASIADO

-NO SE MUEVE EL VENTILADOR.

## **PROBLEMAS ABSORCION DE JUEGOS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO EXTRAE LOS JUEGOS

-NO SE ABRE LA BANDEJA

## **LIMPIEZA DE CONSOLA Y CALIBRADO DE LENTE**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-DESMONTAJE COMPLETO DE LA CONSOLA Y LIMPIEZA, INCLUYENDO LECTOR.

**IMPORTANTE:**

-AYUDA A EVITAR PROBLEMAS POR LA SUCIEDAD.

## **REPARACION CONEXIÓN DE MANDOS**

**PRECIO P.V.P: 50 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE LOS MANDOS

## **REPARACION CONEXIÓN DISCO DURO**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE EL DISCO DURO

# WII

## **CAMBIO DE LECTOR**

**PRECIO P.V.P: 60 € + I.V.A.**

-CUANDO EL LECTOR NO RECONOCE JUEGOS O PELICULAS

## **REPARACION EN PLACA**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO ENCIENDE

-SE ENCIENDE PERO NO SALE IMAGEN

-SALE IMAGEN PERO NO DEJA MOVER EL MENU

## **CAMBIO MODULO WIFI**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA NO SE CONECTA A INTERNET

## **CAMBIO DE CARCASA**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

**IMPORTANTE:**

-CONSULTAR COLORES DISPONIBLES

## **CAMBIO DE VENTILADOR**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-LA CONSOLA SE CALIENTA DEMASIADO

-NO SE MUEVE EL VENTILADOR.

## **PROBLEMAS ABSORCION DE JUEGOS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO EXTRAE LOS JUEGOS

-NO SE ABRE LA BANDEJA

## **LIMPIEZA DE CONSOLA Y CALIBRADO DE LENTE**

**PRECIO P.V.P: 40 € + I.V.A.**

-DESMONTAJE COMPLETO DE LA CONSOLA Y LIMPIEZA, INCLUYENDO LECTOR.

**IMPORTANTE:**

-AYUDA A EVITAR PROBLEMAS POR LA SUCIEDAD.

## **CAMBIO DE LECTOR DE TARJETAS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE LAS TARJETAS DE MEMORIA

## **CAMBIO CONEXIÓN DE MANDOS**

**PRECIO P.V.P: 55 € + I.V.A.**

-NO RECONOCE LOS MANDOS

PARA OTRAS VIDEOCONSOLAS Y OTRAS REPARACIONES, CONSULTARNOS.